


# 使っていませんか？ R22冷媒のオイルコン



R22冷媒は2019年で生産終了となり  
**冷媒再充填を伴う修理※1ができません！**



環境のため  
省エネのため

冷媒は変わっています！


日本ではモントリオール議定書に基づき  
2020年からオゾン層を破壊するHCFC  
(R22など)の全廃を目標としています

※1: 冷媒再充填が必要な修理  
圧縮機交換、アルミフィン交換、冷媒漏れなど

**最新機種への更新で品質安定と大幅省エネも図れます！**




**オイルコン  
9 SERIES**



インバータ制御で  
**大幅な省エネ！**

約 **45%**  
削減



オイルコン更新に併せ新登場「ラクフィル」  
の設置を推奨しております。

**冷却フィンのお掃除不要**

**フィルター交換は一年に一回※2**

**目詰まりでの電力増加を防止**

(※2: ミスト濃度  $0.5\text{mg}/\text{m}^3$  の場合)

独自のマイクロ繊維をジグザクに  
折り込むことで吸着面積を45倍に拡大



通気性に優れながら  
細かなオイルミストをブロック！

詳しい情報は **オイルコン ラクフィル** **検索**





**対象機種と代替機種については裏面を**

# 対象となる機種 (2000年以前が目安です) と置き換え機種

## AKS・AKZ(循環型)シリーズ

## AKZ(浸漬型)シリーズ



### 対象機種 (代表的な外観例)

AKS52,102,202,302



AKS35K,55K,105K



AKS53K,103K,203K



AKS30,31,51



AKS54K,104K



AKS33K



AKS202,302

AKS100Z



AKZ106,206,306



AKJ(H)56,106,206,306



AKJ50AK,100AK,200AK



### 対象外

引き続きご使用いただけます

AKZ9シリーズ



AKJ9シリーズ



AKZ8シリーズ



AKJ8シリーズ



AKZ7シリーズ



AKJ7シリーズ



ダイキン油機エンジニアリング株式会社 ●お客様技術相談窓口 072-653-1201 平日9時~12時 13時~17時 (当社指定休業日を除く)

■東日本  
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町  
12番20号日本橋T & Dビル  
Tel 03-5643-0255 Fax 03-5643-0263

■中部日本  
〒464-0858 愛知県名古屋市千種区  
千種1-15-1ルミナスセンタービル3F  
Tel 052-732-6500 Fax 052-732-0320

■西日本  
〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-21-10  
ダイキン工業江坂ビル  
Tel 06-6378-8762 Fax 06-6378-8764